

폴더 클리너 따라하기

폴더 클리너_따라하기.zip




주요 기능

- 지정한 어셈블리 파일 기준으로, 폴더 자동 정리
- 이동하지 않을 파일을 확장자 기준으로 지정
- 지정한 어셈블리와 참조되지 않는 파일 정리

업무 효과


- 최종 프로젝트 파일 생성 시, 레거시 파일 손쉽게 정리
- 기존 유사 프로젝트 재활용 시, 필요 파일 쉽게 구분
- 사용하지 않는 파일 혼용 사용 방지



[Before]

강의 목표: 강의를 따라하며 폴더 클리너 사용방법을 익힙니다.

- ☐ SOLIDWORKS와 관련 없는 확장자
- ☐ 지정한 어셈블리와 관련 없는 모델 및 도면
- ☐ 지정한 어셈블리의 하위 부품의 도면
- ☒ 참조 관계 없는 파일 이동된 폴더



[After]

1 예제 파일 중 **Front Lounge Assembly.SLDASM** 파일을 실행합니다. (최상위 어셈블리)

2 [SpeedWorks]탭 - [폴더 클리너]를 클릭합니다.


1 현재 실행되고 있는 어셈블리 파일이 표시됩니다.
 [...] 버튼을 클릭해 다른 어셈블리를 선택할 수 있습니다.

2 현재 활성화된 어셈블리 파일의 경로가 표시됩니다.

3 참조 관계가 없는 파일들이 옮겨질 폴더 명입니다.
 (변경 가능)

4 참조 관계가 없더라도, 사용자가 지정한 확장자 파일은 이동시키지 않습니다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
Crossmember 2150 Seat Mount - Trakk...	2017-08-15 오후 12:13	SOLIDWORKS Dra...	115KB
Crossmember 2150 Seat Mount - Trakk...	2017-08-15 오후 12:00	SOLIDWORKS Par...	97KB
Crush Tube - Chassis Mount.SLDPRT	2017-08-15 오후 12:05	SOLIDWORKS Par...	83KB
Fillister Head Screw_AI.pdf	2020-06-09 오후 3:51	PDF 파일	101KB
Fillister Head Screw_AI.SLDDRW	2020-06-03 오후 5:17	SOLIDWORKS Dra...	135KB
Foam Lounge Cushion.SLDPRT	2017-08-15 오후 12:05	SOLIDWORKS Par...	191KB
Foam Lounge Squab - T2762b - Trakka...	2017-08-15 오후 12:06	SOLIDWORKS Par...	314KB
foot plate.SLDPRT	2021-01-06 오전 10:57	SOLIDWORKS Par...	551KB
Front Lounge Assembly.SLDASM	2017-08-16 오전 8:58	SOLIDWORKS Ass...	634KB
Front Lounge Assembly.SLDDRW	2017-08-16 오전 9:04	SOLIDWORKS Dra...	682KB
Hinge LH.SLDASM	2017-08-15 오후 12:06	SOLIDWORKS Ass...	205KB



폴더 클리너

파일 선택

1 어셈블리 파일

2 파일 경로

3 이동될 폴더 명

4 이동 제외할 확장자

D:\폴더 클리너_따라하기\Front Lounge Assembly.SLDASM

D:\폴더 클리너_따라하기

기타파일

☐ .PDF ☐ .DXF / .DWG ☐ 이미지 파일(JPG/.PNG)
☐ 기타

설명: 확장자명을 ';'으로 구분하여 입력합니다.(Ex: txtbmp)

확인

닫기

※ 예제 파일은 SpeedWorks 홈페이지의 Support (<https://speedworks.info>) 페이지에서 다운 받을 수 있습니다.

1 본 예제에서는 PDF문서를 이동하지 않기 위해 **[.PDF]**를 체크합니다.

(본 예제에서는 예제로 제공한 PDF 문서를 폴더에 남기기 위해, PDF를 이동하지 않습니다.)

2 텍스트 파일을 이동 제외하기 위해 **[기타]**를 체크하고 입력란에 'txt'를 직접 입력합니다.

3 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

1 확장자 사이에 ';' (세미콜론)을 입력하면 여러 확장자를 대상에 추가할 수 있습니다.


2 진행 과정을 확인할 수 있습니다.

☀ 대상 어셈블리 파일과 참조 관계에 있는 파일의 도면 파일도 참조 관계로 취급합니다.



- 1 옮겨질 파일 리스트를 검토하고, [확인] 버튼을 클릭합니다.
- 2 생성된 확인 창에서 한번 더 [확인] 버튼 클릭 시, 최종 폴더 정리 실행됩니다.

- 1 이동될 파일이 옮겨지는 폴더 경로입니다.
- 2 선택된 어셈블리 파일과 참조 관계가 없는 파일
 (= 대상 폴더로 이동될 예정인 파일 리스트)
 이동하지 않을 파일은 개별 선택 취소가 가능합니다.



① 해당 파일은 대상 어셈블리 파일과 참조관계가 없지만, 설정단계에서 지정한 이동 예외 확장자 파일입니다.

② [기타파일] 폴더로 이동된 대상 어셈블리 파일과 참조관계가 없는 파일입니다.

적색 원(①)으로 표시한 부분을 설명에 따라 직접 실행합니다.
 흑색 사각형(②)으로 표시한 부분은 부연 설명 및 참고 사항입니다.

